



**Détails du produit:** Sneeuwboten

**Année d'achat:** 2019

**État du produit:** Excellent

**Description du vendeur:** Sneeuwboten maat 36/37

Points de contrôle effectués	Quoi contrôler	Comment contrôler	Criticité	Exigence	Points de contrôle validés
Contrôle global	Contrôle visuel du produit	Contrôler visuellement l'état du produit.	-	Le produit respecte les règles d'usage, de sécurité et d'hygiène.	oui

**Liste des observations et recommandations :**

Beetje vuil maar verder in nieuwstaat

**Ce produit a obtenu le label Produit Contrôlé**

Contrôlé le 19 février 2022 par Els

Par le présent document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des éventuels problèmes relevés sur le produit contrôlé et en assumer la responsabilité. Par ailleurs, il est précisé que le service produit contrôlé ne peut garantir la parfaite sécurité du produit après le contrôle si celui-ci continue à être utilisé.